

ИНГОССТРАХ *Ingosstrakh*

СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНГОССТРАХ»
(СПАО «ИНГОССТРАХ»)

Пятницкая ул. д. 12, стр. 2,
Москва, ГСП-7, 117997, Россия
Тел./Факс: (495) 956 7777
Факс: (495) 641 4114
E-mail: ingos@ingos.ru
http://www.ingos.ru
ОКПО 02250942, ОГРН 1027739362474
ИНН/КПП 7705042179 / 775001001

Исх. 71-23033/16
от 21.03.16 г.

г-ну Миронову В.В.

ул. Калинина, 8-108,
г. Ступино, МО, 142804

Уважаемый Владимир Владимирович!

В ответ на Ваше заявление в СПАО «Ингосстрах» от 24.02.2016 г. сообщаем следующее:

в соответствии со ст. 73 «Правил страхования транспортных средств» (далее – Правила страхования) от 09.10.2014 г., являющихся неотъемлемой частью Договора страхования № АА 102644302, размер страхового возмещения определяется Страховщиком после проверки указанных в документах данных на предмет соответствия проведенных ремонтных работ страховому случаю, а также сертифицированной технологии ремонта и стоимости запасных частей.

В ходе рассмотрения предоставленной калькуляции ИП Шувалова Г.Ю. № 160213 от 17.02.2016 г. на сумму 326 155 (триста двадцать шесть тысяч сто пятьдесят пять) руб. независимыми экспертами ООО «Автопроф» было выявлено завышение стоимости запасных частей и материалов, необходимых для ремонта и окраски поврежденных деталей. Стоимость нормо-часа рассчитана исходя из действующих среднерыночных расценок на ремонтные работы в местности проведения ремонта. Исключены работы, проведение которых не вызвано технологической необходимостью, а именно окраска зеркала, поскольку указанная деталь поставляется заводом-изготовителем уже окрашенной.

Обращаем Ваше внимание, что в предоставленной калькуляции ИП Шувалова Г.Ю. № 160213 указана левая сторона транспортного средства, в то время как в результате происшествия от 27.01.2016 г. а/м Ford MONDEO, рег. номер B800MT750RUS (далее – ТС), получил повреждения правой стороны. Согласно прайс-листу официального дилера детали правой стороны кузова дешевле, чем детали левой стороны. Таким образом, стоимость запасных частей в предоставленной калькуляции проверялась по ценам деталей правой поврежденной стороны ТС.

На основании вышеизложенного, подтвержденная стоимость восстановительного ремонта а/м Ford MONDEO, рег. номер B800MT750RUS, по предоставленной калькуляции ИП Шувалова Г.Ю. № 160213 составила 215 377 (двести пятнадцать тысяч триста семьдесят семь) руб. 51 коп.

Дополнительно сообщаем, что независимым экспертом ООО «Автопроф» также было проверено Заключение ИП Шувалова Г.Ю. о величине утраты товарной стоимости (далее – УТС) а/м Ford MONDEO, рег. номер B800MT750RUS, на сумму 42 897 (сорок две тысячи восемьсот девяносто семь) руб. в соответствии с Методическими рекомендациями для судебных экспертов «Исследование автотранспортных средств

в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки» (утвержденного Министерством Юстиции Российской Федерации в 2013г.)

В ходе рассмотрения вышеуказанного Заключения было выявлено завышение коэффициента УТС.

Согласно подпункту «а» п. 7.2.7. Методических рекомендаций, УТС не рассчитывается по замене и ремонту отдельных элементов, имеющих незначительные повреждения, требующие ремонта без нагрева и реставрации (ремонт 1-й категории сложности, т.е. ремонтное воздействие до 2 нормо-часов (н/ч)).

Поскольку для устранения повреждения облицовки заднего бампера а/м Ford MONDEO, рег. номер В800МТ750RUS, фактически требуется проведение ремонта объемом менее 2,0 н/ч, коэффициент УТС ремонта данной детали не учитывается.

Кроме того, в соответствии с п. 7.1.3. УТС не рассчитывается: при полной или частичной окраске молдингов, облицовок, накладок, **ручек, корпусов зеркал** и других мелких наружных элементов; при замене элементов, поставляемых в запчасти окрашенными. Таким образом, принимая во внимание, что поврежденная ручка передней правой двери и зеркало вышеуказанного ТС поставляются окрашенными, коэффициент УТС данных деталей также не учитывается.

Учитывая вышеизложенное, подтвержденная величина утраты товарной стоимости а/м Ford MONDEO, рег. номер В800МТ750RUS, в связи с происшествием от 27.01.2016 г. составила 32 037 (тридцать две тысячи тридцать семь) руб.

Дополнительно сообщаем, что условиями Договора страхования № АА 102644302, предусмотрена «безусловная» франшиза - часть убытков, которая определена Договором страхования, не подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями Договора страхования. Размер франшизы составляет 20 000 (двадцать тысяч) руб.

В соответствии со ст. 33 Правил страхования, при «безусловной» франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы.


Таким образом, СПАО «Ингосстрах» осуществило выплату страхового возмещения в размере подтвержденной суммы с учетом удержания франшизы, а также возместило утрату товарной стоимости ТС посредством безналичного перевода денежных средств по предоставленным банковским реквизитам (платежное поручение № 198565).

В случае возникновения дополнительных вопросов, просим обратиться к куратору – Борисову М.Ю., тел. (495) 956-55-55, доб. 225-03.

Всего 2 листа

С уважением,

Начальник управления
урегулирования убытков
розничного бизнеса



Куратор: Борисов М.Ю., тел. (495) 956-55-55, доб. 225-03